



Rita avec sa connexion par port USB et série permet d'adjoindre à votre PC, ancien tout comme récent*, la mesure de la Pression, de la Température et de l'Humidité.

Elle est capable de fournir une mesure de ces 3 grandeurs toutes les minutes.

Rita est très belle, mais elle est aussi très courageuse et pugnace, imaginez, toutes les 6,5 secondes elle mesure la pression, l'humidité puis la température, cela huit fois de suite, puis elle calcule la moyenne et attend que votre PC lui demande le résultat. Dès que votre PC l'a interrogée elle repart pour un tour de 8 mesures ; **Fantastique n'est ce pas !**

Certification :

Le produit Rita est conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/336/CEE.

Les normes harmonisées appliquées sont les suivantes: NF EN 50081-1 et NF EN 50082-1

(émission et immunité des matériels pour le domaine résidentiel, commercial et industriel léger).

** micro-ordinateur de type PC sous Windows (95, 98, NT, 2000, XP, Vista) avec un affichage 800*600 et 65000 couleurs, petites polices, et disposant d'un port USB ou série de libre.*

Données Techniques

	Thermomètre	Baromètre	Hygromètre
Résolution	0,1°C	0,1hPa	0,1%hr (à 50% d'humidité relative ambiante)
Etendue de mesure	0°C à 50°C	750hPa à 1100hPa	26%hr à 100%hr (à 25°C de température ambiante sans condensation)
Précision de mesure	1°C (à 20°C de température ambiante)	Absolu * : 1,5hPa Relatif ** : 1,5hPa	7%hr (à 50% d'humidité)
Constante de temps	15 minutes	1 minute	40 minutes

* : Dans la gamme 750 à 1100hPa à 25°C de température ambiante

** : Dans la gamme 750 à 1100hPa et de 0°C à 50°C de température ambiante

Autres données :

- Dimensions :
 - Lxl= 90x90mm H= 60mm
 - longueur du cordon= 1m80
- Poids : 200gr

Retrouvez ces informations sur
www.froggyhome.com